

## Охладители CS-300

### Назначение

Охладитель предназначен для защиты измерительных приборов от воздействия высокотемпературных сред, а так же для снижения температурной погрешности. Охладитель устанавливается перед прибором и позволяет снизить температуру измеряемой среды до уровня, приемлемого для большинства приборов измерения давления.

### Конструкция


Охладитель представляет собой деталь цилиндрической формы, оребреную перпендикулярно оси симметрии.

### Особенности


Принцип действия охладителя основан на конвективном теплоотводе, поэтому при вводе в эксплуатацию устройство не требует подвода охлаждающей жидкости, обдува воздухом или каких-либо других специальных мероприятий.

### Технические характеристики

Параметры	Величина
Рабочие среды	Любые неагрессивные
Диапазон рабочих давлений, кГ/см <sup>2</sup>	-1...250
Диапазон рабочих температур, °C	-50...+300
Вносимая погрешность, %	0
Внутренний объем, см <sup>3</sup>	0,5
Материал корпуса	Нержавеющая сталь



## Габаритные размеры



Диаметр D	30
Высота H	120
Число ребер	10
Входной штуцер M <sub>i</sub>	Любой (стандарт M20×1,5)
Выходной штуцер M <sub>o</sub>	Любой (стандарт M20×1,5)

Таблица 1

Код при заказе	Резьба
A	M20×1,5
B	M10×1
C	M12×1,5
D	1/4" NPT
E	1/2" NPT
G	G 1/2"
H	G 1/4"
O	Другие

## Пример заказа

CS	A	1	b	A	0
1	a		2	c	d

1. Тип охладителя
2. Размеры штуцеров вход / выход
  - Вход (процесс) размер резьбы (таблица 1)
  - Вход (процесс)
    - Внутренняя резьба. Код при заказе «0»
    - Внешняя резьба. Код при заказе «1»
  - Выход (прибор) размер резьбы (таблица 1)
  - Выход (прибор)
    - Внутренняя резьба. Код при заказе «0»
    - Внешняя резьба. Код при заказе «1»